



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 33  
О. В. Вотченко

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования**  
**площадки по правилам дорожного движения МБДОУ № 33**

от 17 мая 2022 г.

муниципальное образование город Армавир

наименование населенного пункта

Владелец МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33

Место расположения г. Армавир, ул. Свердлова, 53

Характеристика поверхности детской игровой площадки: асфальто-бетонное  
покрытие

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
I.	«Пост ДПС»	нет	удовлетвори- тельно	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Оборудование площадки надёжно закреплено, в хорошем техническом состоянии, подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель ст. воспитатель  
должность

М. А. Григоренко Григоренко М. А.  
подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

Е. Е. Гоголева  
М. Н. Мордасова

Гоголева Е. Е.  
Мордасова М. Н.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 33  
О. В. Вотченко

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования игровой**  
**площадки № 2 МБДОУ № 33**

от 18 мая 2022 г.

муниципальное образование город Армавир

наименование населенного пункта

Владелец МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33

Место расположения г. Армавир, ул. Свердлова, 53

Характеристика поверхности детской игровой площадки: песок

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1.	Домик металлический	нет	удовлетворительно	-
2.	Песочница	нет	удовлетворительно	-
3.	Домик из клееного бруса	нет	удовлетворительно	-
4.	Угловая лестница	нет	удовлетворительно	-
5.	Столик «Ромашка»	нет	удовлетворительно	-
6.	«Гусеничка»	нет	удовлетворительно	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Оборудование площадки надёжно закреплено, в хорошем техническом состоянии, подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель ст. воспитатель  
должность

М.А. Григоренко Григоренко М. А.  
подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

Е.Е. Гоголева Гоголева Е.Е.  
М.Н. Мордасова Мордасова М. Н.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 33  
В. Вотченко

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования игровой**  
**площадки № 1 МБДОУ № 33**

от 19 мая 2022 г.

муниципальное образование город Армавир

наименование населенного пункта

Владелец МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33

Место расположения г. Армавир, ул. Свердлова, 53

Характеристика поверхности детской игровой площадки: песок


Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1.	«Автобус»	нет	удовлетворительно	-
2.	Песочница	нет	удовлетворительно	-
3.	Домик	нет	удовлетворительно	-
4.	Угловая лестница с кольцом	нет	удовлетворительно	-
5.	Столик «Ромашка»	нет	удовлетворительно	-
6.	«Паровоз»	нет	удовлетворительно	-



Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:

Оборудование площадки надёжно закреплено, в хорошем техническом состоянии, подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель ст. воспитатель  
должность

  
подпись Григоренко М. А.  
инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

  
Гоголева Е.Е.  
  
Мордасова М. Н.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 33  
О. В. Вотченко

**АКТ**  
**осмотра и проверки оборудования физкультурно-игровой**  
**площадки МБДОУ № 33**

от 20 мая 2022 г.

муниципальное образование город Армавир

наименование населенного пункта

Владелец МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33

Место расположения г. Армавир, ул. Свердлова, 53

Характеристика поверхности детской игровой площадки: песок

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1.	Домик металлический	нет	удовлетворительно	-
2.	Песочница	нет	удовлетворительно	-
3.	«Корабль»	нет	удовлетворительно	-
4.	Угловая лестница	нет	удовлетворительно	-
5.	Столик «Ромашка»	нет	удовлетворительно	-
6.	Трёхсторонняя лестница	нет	удовлетворительно	-
7.	Лестница с закрытым верхом	нет	удовлетворительно	-
8.	Наклонная лестница	нет	удовлетворительно	-

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой площадки свидетельствует о следующем:



Оборудование площадки надёжно закреплено, в хорошем техническом состоянии, подлежит дальнейшему использованию.

Ответственный исполнитель ст. воспитатель  
должность

  
подпись

Григоренко М. А  
инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

Гоголева Е.Е.

Мордасова М. Н.



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ № 33  
О. В. Вотченко

**АКТ-разрешение  
на ввод в эксплуатацию оборудования физкультурно-игровой  
площадки, площадки по правилам дорожного движения, игровой  
площадки № 2, игровой площадки № 1 МБДОУ № 33**

от 20 мая 2022 г.

муниципальное образование город Армавир

наименование населенного пункта

Владелец МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33

Место расположения г. Армавир, ул. Свердлова, 53

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

-председатель комиссии –старший воспитатель Григоренко М. А.,  
-члены комиссии – заведующий хозяйством Гоголева Е. Е., воспитатель Мордасова М. Н.  
в соответствии с приказом заведующего МБДОУ № 33 от 10.01.2022г. № 24-ОД произвела  
проверку состояния физкультурного и игрового оборудования на физкультурно-игровой  
площадке, площадке по правилам дорожного движения, игровой площадке № 2,  
игровой площадке № 1 в период с 16.05.2022г. по 20.05.2022 г.

Комиссия установила:

-на основании Актов осмотра и проверки физкультурного и игрового оборудования от 17-  
20 мая 2022г. ввести в эксплуатацию следующее физкультурное и игровое оборудование:



1. «Пост ДПС» - 1 шт.
2. Домик металлический – 3 шт.
3. Песочница– 3 шт.
4. Домик из клееного бруса- 1 шт.
5. Угловая лестница- 1 шт.
6. Столик «Ромашка» – 3 шт.
7. «Гусеничка» - 1 шт.
8. «Автобус» - 1 шт.
9. Угловая лестница с кольцом- 1 шт.
10. «Паровоз» - 1 шт.
11. «Корабль» - 1 шт.
12. Угловая лестница- 1 шт.
13. Трёхсторонняя лестница- 1 шт.
14. Лестница с закрытым верхом- 1 шт.
15. Наклонная лестница- 1 шт.

Ответственный исполнитель ст. воспитатель  
должность

  
подпись

Григоренко М. А  
инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

Гоголева Е.Е.  
Мордасова М. Н.